

国道 148号線から見た
長野県小谷村坪沢の崖崩れ
この部分は、地震直後通行止めだった

以下の写真は、2015年5月11日、川崎が撮ったものです



小谷村千国 2015-05-11



長野県小谷村坪沢 2015-5-11

白馬大池周辺の道路が陥没した場所

これが原因で148号線は、

小谷村千国から白馬村森上まで

通行止めになった





白馬大池駅周辺の国道148号線路肩崩壊補修後

2015-5-11



白馬大池駅周辺の国道148号線
路肩崩壊補修跡 2015-5-11

白馬大池を過ぎて数分の場所の崖崩れ



国道148号線 白馬大池駅南数分 2015-5-11

白馬村塩島の 城山北東の道路の段差





白馬村塩島の城山北東の道路の段差
北から南を見る 2015-5-11

白馬村塩島の城山南西の道路の段差





白馬村塩島 城山南西縁の地震断層露頭

2015-5-11




白馬村塩島、城山南西縁の地震断層露頭 2015-511

白馬村大出の道路の段差



白馬村大出の道路の段差 2015-5-11

白馬村 堀之内集落





白馬村堀之内集落の遠景 南東より北西方向を望む

2015-5-11



堀之内集落 公民館跡 2015-5-11



堀之内集落 公民館南の墓地 2015-5-11



白馬村堀之内集落 2015-5-11



白馬村堀之内集落 2015-5-11

白馬村堀之内集落
裏山の城嶺神社



堀之内集落 城峯神社 2015-5-11



堀之内集落 城峯神社境内 2015-5-11



堀之内集落 城峯神社本殿 2015-5-11